



VIZ SITUACE 1.0

SITUACE NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVEŠT VYTŘEŠENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽENÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ODSÚPĚ DLE ČSN 73 6005

VISIONI SICILIA, 2008.212. 2128

ZODP. PROJEKTANT: ING. K. ŠESTÁKOVÁ HAIKOVÁ	OVĚŘIL: ING. JOSEF HAIK
VYPRACOVATEL: ING. BLANKA HAIKOVÁ	
INVESTOR: OHEC RASOŠKY, s.p. 50, 552, 21 RASOŠKY	
MÍSTO: K.č. RASOŠKY, p.č. 1638/2, 2111/2, 1656, 1665, 3	
OBRUBNÍKY A ODVOVNĚNÍ "MK V CHALUPÁCH"	
RASOŠKY	
MAK:	ZAK.Č.
OSM:	STUPĚN
B. VÝKRESOVÁ ČÁST	
	DATA
	FORMAT
	MĚŘÍTKO
VÝKRES:	Č. VÝKRESU
SITUACE	3.č.6st
B. 2.č.	